

51.2

16.04.2019

Protokoll der Begehung zur Sicherheit im Objekt Ferdinandstraße 159 am 11.04.2019

Teilnehmer:	Frau Böhnke Frau Raith Frau Hengst Herr Kampfrath Frau Schröder	SB Hochbau SB Objektverwaltung Kindertagesstätten SGL Verwaltung Kita Elternratsvorsitzender Leiterin
-------------	---	---

Sachverhalt	Festlegung	Verantwortlichkeit /Termin	Bearbeitungsstand
Gartentor ertüchtigen, da Kinder das Gelände verlassen konnten, als Eltern das Tor offen ließen. Das Tor entspricht der Norm.	Der vorhandene Dreipunktknauf innen wird durch einen feststehenden Knauf ausgetauscht. Die Eltern öffnen das Tor immer von außen (Übergreifen des Tores) öffnen.	SE 17 sofort	erledigt
Die Ausgangstür soll mit einem elektronischen Schloss gesichert werden, Taster innen und außen, Zahlenschloss. Die Außentüren entsprechen der Norm.	Es ist nicht möglich an den Türen etwas zu verändern, da sonst das Zertifikat entfällt. Die vorhandene Tag/ Nacht- Schließe sollte zwischen dem Bringe- und Abholprozess aktiviert werden. Die Türöffnung wird auf das Telefon gelegt. Die vorhandene Anlage wird auf Realisierbarkeit überprüft, ggf. Austausch.	Kita-Leitung sofort SE 17	In Bearbeitung
Alle hohen Schränke müssen mit der Wand verschraubt sein.	Liegenregale müssen nicht verschraubt werden, da davon keinerlei Kippgefahr ausgeht. Im GZ 1.OG rechts sind 3 Regale, welche verschraubt werden sollten.	Kita-Leitung sofort Hausmeister	erledigt
Sauberlauf auf der Terrasse muss vergrößert werden. Fassadenschaden	Eine Erweiterung des Gitters hat nur Sinn, wenn die Kinder ihre Schuhe richtig abtreten. Das sollte geübt werden. Gleichzeitig kann die Matte im Haus vergrößert werden. Wenn das nicht funktioniert, dann größeres Gitter. Eine andere Türstoppervariante und die Reparatur der Fassade (Beschädigung durch Türknauf) wird beauftragt.	Frau Schröder mit Erziehern Reinigungsfirma sofort SE 17	beauftragt

Zaun defekt, infolge Windbruch	Reparatur	A 51 / SE 17	sofort	Reparatur durch Hausmeister
Ballspielplatz, große Steine, Verletzungsgefahr	Steine entfernen (Oberflächlich), Abdeckung mit geeignetem Material	Hausmeister A 67	sofort	In Arbeit
Im Obergeschoss Fenster nicht abschließbar. Die vorhandene Situation (Brüstungshöhe) entspricht den Vorschriften, jedoch wurde im Mehrzweckraum die Möblierung verändert, deshalb ergeben sich Gefahren.	In diesem Raum werden zwei Fenster mit abschließbaren Oliven ausgestattet.	Frau Raith	sofort	erledigt
Rettungstreppe regt zum Klettern an.	Die Treppe ist normgerecht und stellt keine Gefahr im Sinne des Unfallschutzes dar. Im Moment sind keine Maßnahmen erforderlich.			

f.d.R.

Angela Hengst