

## **Energetische Maßnahmen**

Aus energetischer Sicht ist das Dach des Neuen Rathauses ein Kaltdach und soll auch als Kaltdach weiter so belassen werden.

Sinnvoller Weise sollte die Decke des 4. Obergeschosses im Bereich des Dachgeschosses gedämmt werden.

Durch die funktionalen Einbauten am Dach und vor allem die bereits beschriebenen kritischen Erschütterungen beim Einbringen einer Dämmung unmittelbar an der Dachhaut verbietet sich diese Art der Dämmung. Zudem ist die Dachfläche ungleich größer als die Decke über dem 4. OG, so dass es auch keine wirtschaftlich gute Entscheidung wäre, das Dach zu dämmen.