



Bearbeitet :



schulze+rank
INGENIEURGESELLSCHAFT

Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurgesellschaft m.b.H.

GESCHÄFTSSITZ Chemnitz
Kaßbergstraße 41
09112 Chemnitz

Instandsetzung der Stützwand BW 100.01 Dresdner Straße, einschl. Rampe und Treppe

Maßstab : 1 : 5000

Datum : 23.08.2019

Zeichen : Welker

Übersichtskarte

Projekt-Nr.: 03725

Unterlage : 2

Blatt : 1